

СПЕЦПРОЕКТ

ИП Сидельникова Ирина Владиславна
Юридический адрес:
344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко 48, кв. 37
ИНН: 610378633242 ОГРНИП: 318619600190939
ОКПО: 0136655688 ОКАТО: 60401382000
Тел: +7 (938)163 30 30 E-mail: specproekt161@yandex.ru

Протокол испытаний № 1

по проведению эксплуатационных испытаний наружной вертикальной пожарной лестницы

г. Енисейск

« 2 » августа 2022 г.

1. **Объект испытаний:** Испытание наружной вертикальной пожарной лестницы, находящихся в эксплуатации МКУ «Управление образования г. Енисейска»
2. **Адрес объекта испытания:** Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 85.
3. **Тип Лестницы:** П-2
4. **Параметры пожарной лестницы:** Высота лестницы- 6 м, количество ступеней- 17 шт., количество балок креплений- 6 шт., ширина ступеней- 0,6 м., длина ограждения лестницы - 6 м., высота ограждений - 1 м., расстояние от стены- 0,45 м., расстояние между балок не более 3,5 м. - 90.
5. **Испытательное оборудование:** Рулетка металлическая, линейка металлическая, динамометр (ДПУ 0,5/2), лебедка, металлические грузы.
6. **Визуальный осмотр маршевых лестниц:**
Конструкции лестницы и ограждения не соответствует требованиям ГОСТ 53254-2009;
Качество швов сварных соединений — соответствует требованиям ГОСТ 5264 и СНиП 3.03.01;
Качество защитных покрытий от коррозии не соответствует требованиям ГОСТ 9.032 и СНиП 2.03.11.

7. Результаты испытаний: Нагрузка удерживается в течении 2 (двух) минут

№ ПП	Наименование испытываемого объекта	Количество испытываемых точек	Нагрузка кН(кгс)	Результаты испытаний
1	Ступени лестницы	3	180	<u>—</u> Соответствует ГОСТу
2	Балки крепления лестницы	3	145	<u>—</u> Соответствует ГОСТу
3	Ограждения лестницы	1	54	<u>—</u> Соответствует ГОСТу
4	Площадки	1	180	<u>—</u> Соответствует ГОСТу

8. **Выводы по результатам испытаний:** Наружная пожарная лестница находящихся в эксплуатации МКУ «Управление образования г. Енисейска» по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 85, не прошла испытания по ГОСТ 53254-2009, ГОСТ 5264, СНиП 3.03.01, ГОСТ 9.032, СНиП 2.03.11. При визуальном осмотре трещин, разрывов сварных соединений(швов) и остаточных деформаций не выявлено.
9. **Рекомендации:** Передать лестницу в соответствии с ГОСТ.


Наружная пожарная лестница находящихся в эксплуатации МКУ «Управление образования г. Енисейска», по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 85, не соответствует требованиям стандартов и не пригодна к дальнейшей эксплуатации.

С протоколом ознакомлен: Сидельникова И.В.

Испытание проводили: Сидельников А.В.

Индивидуальный предприниматель Сидельникова И.В.





СПЕЦПРОЕКТ

ИП Сидельникова Ирина Владиславна
Юридический адрес:
344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко 48, кв. 37
ИНН: 610378633242 ОГРНИП: 318619600190939
ОКПО: 0136655688 ОКАТО: 60401382000
Тел.: +7 (938)163 30 30 E-mail: specproekt161@yandex.ru

Протокол испытаний № 3

по проведению эксплуатационных испытаний наружной маршевой пожарной лестницы

г. Енисейск

« 2 » августа 2022 г.

1. **Объект испытаний:** Испытание наружной эвакуационной пожарной лестницы, находящихся в эксплуатации МКУ «Управление образования г. Енисейска»
2. **Адрес объекта испытаний:** Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 85.
3. **Тип Лестницы:** ПЗ
4. **Параметры пожарной лестницы:** Высота лестницы- 5,8 м, количество ступеней- 20 шт., количество балок креплений- 0 шт., количество маршей- 1 шт., ширина ступеней- 0,3 м., длина ограждения лестницы - 9,5 м., высота ограждений - 1,2 м., ширина лестницы - 1,3 м
5. **Испытательное оборудование:** Рулетка металлическая, линейка металлическая, динамометр (ДПУ 0,5/2), лебедка, металлические грузы.
6. **Визуальный осмотр маршевых лестниц:**
Конструкции лестницы и ограждения — соответствует требованиям ГОСТ 53254-2009;
Качество швов сварных соединений — соответствует требованиям ГОСТ 5264 и СНиП 3.03.01;
Качество защитных покрытий от коррозии не соответствует требованиям ГОСТ 9.032 и СНиП 2.03.11.

7. Результаты испытаний: Нагрузка удерживается в течении 2 (двух) минут

№ ПП	Наименование испытываемого объекта	Количество испытываемых точек	Нагрузка кН(кгс)	Результаты испытаний
1	Ступени лестницы	4	180	<u>—</u> Соответствует ГОСТу
2	Балки крепления лестницы	0	0	<u>—</u> Соответствует ГОСТу
3	Ограждения лестницы	1	54	<u>—</u> Соответствует ГОСТу
4	Площадки	1	155	<u>—</u> Соответствует ГОСТу
5	Марш	1	174	<u>—</u> Соответствует ГОСТу

8. **Выводы по результатам испытаний:** Наружная пожарная лестница находящихся в эксплуатации МКУ «Управление образования г. Енисейска» по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 85, — прошла испытания по ГОСТ 53254-2009, ГОСТ 5264, СНиП 3.03.01, ГОСТ 9.032, СНиП 2.03.11. При визуальном осмотре трещин, разрывов сварных соединений(швов) и остаточных деформаций не выявлено.

9. **Рекомендации:** Выполнить зачистку от коррозии и сварных швов.
Принести покрытие площадки в соответствии с ГОСТ

Наружная пожарная лестница находящихся в эксплуатации МКУ «Управление образования г. Енисейска», по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 85, — соответствует требованиям стандартов и — пригодна к дальнейшей эксплуатации.

С протоколом ознакомлен: _____


Испытание проводили: _____

Коньков А. В.

Индивидуальный предприниматель

Сидельникова И.В.





СПЕЦПРОЕКТ

ИП Сидельникова Ирина Владиславна
Юридический адрес:
344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко 48, кв. 37
ИНН: 610378633242 ОГРНИП: 318619600190939
ОКПО: 0136655688 ОКАТО: 60401382000
Тел: +7 (938)163 90 30 E-mail: specproekt161@yandex.ru

Протокол испытаний № 4 по проведению эксплуатационных испытаний наружной маршевой пожарной лестницы

г. Енисейск

« 2 » августа 2022 г.

1. **Объект испытаний:** Испытание наружной звучающей пожарной лестницы, находящихся в эксплуатации МКУ «Управление образования г. Енисейска»
2. **Адрес объекта испытаний:** Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 85.
3. **Тип Лестницы:** ПЗ
4. **Параметры пожарной лестницы:** Высота лестницы- 6 м, количество ступеней- ∞ шт., количество балок креплений- 0 шт., количество маршей- 1 шт., ширина ступеней- 0,3 м., длина ограждения лестницы - 9 м., высота ограждений - 1,2 м., ширина лестницы - 1,3 м.
5. **Испытательное оборудование:** Рулетка металлическая, линейка металлическая, динамометр (ДПУ 0,5/2), лебедка, металлические грузы.
6. **Визуальный осмотр маршевых лестниц:**
Конструкции лестницы и ограждения — соответствует требованиям ГОСТ 53254-2009;
Качество швов сварных соединений — соответствует требованиям ГОСТ 5264 и СНиП 3.03.01;
Качество защитных покрытий от коррозии не соответствует требованиям ГОСТ 9.032 и СНиП 2.03.11.

7. Результаты испытаний: Нагрузка удерживается в течении 2 (двух) минут

№ ПП	Наименование испытываемого объекта	Количество испытываемых точек	Нагрузка кН(кгс)	Результаты испытаний
1	Ступени лестницы	4	180	<u>—</u> Соответствует ГОСТу
2	Балки крепления лестницы	0	0	<u>—</u> Соответствует ГОСТу
3	Ограждения лестницы	1	54	<u>—</u> Соответствует ГОСТу
4	Площадки	1	150	<u>—</u> Соответствует ГОСТу
5	Марш	1	174	<u>—</u> Соответствует ГОСТу

8. **Выводы по результатам испытаний:** Наружная пожарная лестница находящихся в эксплуатации МКУ «Управление образования г. Енисейска» по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 85, — прошла испытания по ГОСТ 53254-2009, ГОСТ 5264, СНиП 3.03.01, ГОСТ 9.032, СНиП 2.03.11. При визуальном осмотре трещин, разрывов сварных соединений(швов) и остаточных деформаций не выявлено.

9. **Рекомендации:** Выполнить заделку от коррозии и сварные швы.
Привести покрытие площадки в соответствии с ГОСТ.

Наружная пожарная лестница находящихся в эксплуатации МКУ «Управление образования г. Енисейска», по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 85, — соответствует требованиям стандартов и — пригодна к дальнейшей эксплуатации.


С протоколом ознакомлен: _____

Испытание проводили: _____

Индивидуальный предприниматель _____

Сидельникова И.В.





СПЕЦПРОЕКТ

ИП Сидельникова Ирина Владиславна
Юридический адрес:
344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко 48, кв. 37
ИНН: 610378633242 ОГРНИП: 318619600190939
ОКПО: 0136655688 ОКАТО: 60401382000
Тел: +7 (938)163 30 30 E-mail: specproekt161@yandex.ru

Протокол испытаний № 5

по проведению эксплуатационных испытаний наружной маршевой пожарной лестницы

г. Енисейск

«2» августа 2022 г.

- 1. Объект испытаний:** Испытание наружной эвакуационной пожарной лестницы, находящихся в эксплуатации МКУ «Управление образования г. Енисейска»
- 2. Адрес объекта испытания:** Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 85.
- 3. Тип Лестницы:** ПЗ
- 4. Параметры пожарной лестницы:** Высота лестницы- 6 м, количество ступеней- 20 шт., количество балок креплений- 0 шт., количество маршей- 1 шт., ширина ступеней- 0,3 м., длина ограждения лестницы - 9 м., высота ограждений - 1,2 м., ширина лестницы - 1,3 м.
- 5. Испытательное оборудование:** Рулетка металлическая, линейка металлическая, динамометр (ДПУ 0,5/2), лебедка, металлические грузы.
- 6. Визуальный осмотр маршевых лестниц:**
Конструкции лестницы и ограждения — соответствует требованиям ГОСТ 53254-2009;
Качество швов сварных соединений — соответствует требованиям ГОСТ 5264 и СНИП 3.03.01;
Качество защитных покрытий от коррозии не соответствует требованиям ГОСТ 9.032 и СНИП 2.03.11.

7. Результаты испытаний: Нагрузка удерживается в течении 2 (двух) минут

№ ПП	Наименование испытываемого объекта	Количество испытываемых точек	Нагрузка кН(кгс)	Результаты испытаний
1	Ступени лестницы	<u>6</u>	180	<u>—</u> Соответствует ГОСТу
2	Балки крепления лестницы	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>—</u> Соответствует ГОСТу
3	Ограждения лестницы	<u>1</u>	54	<u>—</u> Соответствует ГОСТу
4	Площадки	<u>1</u>	<u>150</u>	<u>—</u> Соответствует ГОСТу
5	Марш	<u>1</u>	<u>174</u>	<u>—</u> Соответствует ГОСТу

8. Выводы по результатам испытаний: Наружная пожарная лестница находящихся в эксплуатации МКУ «Управление образования г. Енисейска» по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 85, — прошла испытания по ГОСТ 53254-2009, ГОСТ 5264, СНИП 3.03.01, ГОСТ 9.032, СНИП 2.03.11. При визуальном осмотре трещин, разрывов сварных соединений(швов) и остаточных деформаций не выявлено.

9. Рекомендации: Выполнить защиту от коррозии и сварных швов.
Привести покрытие площадки в соответствии с ГОСТ.

Наружная пожарная лестница находящихся в эксплуатации МКУ «Управление образования г. Енисейска», по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 85, — соответствует требованиям стандартов и — пригодна к дальнейшей эксплуатации.

С протоколом ознакомлен: _____

Испытание проводили: _____ Сидельникова А. В.

Индивидуальный предприниматель _____ Сидельникова И.В.

